

Release: Firmware 2.0.0

Liebe Betreiber eines Freifunk-Routers!

Wir, die Freifunker Ulm haben Firmware 2.0.0 für euren Router fertiggestellt.

Router mit Firmware 1.0.0 werden sich **nicht automatisch** auf diese Version updaten, da das automatische Update in der Version 1.0.0 defekt ist.

Es gibt nun zwei inkompatible Netze, die unter

<https://map10.freifunk-ulm.de/meshviewer/> (altes Netz)

<https://map11.freifunk-ulm.de/meshviewer/> (neues Netz - Version 2.0.0)

laufen.

Die Netze werden eine zeitlang nebeneinander betrieben werden. Nach und nach wird aber das alte Netz abgeschaltet, sodass irgendwann euer Freifunk-Router funktionsunfähig werden wird.

Bitte deshalb -soweit selbst möglich- alle eure Router manuell auf die Version 2.0.0 updaten.

Bei Fragen und Problemen wendet euch an den Freifunker, der euch den Router installiert hat oder schaut bei unseren Treffen vorbei. Weitere Kontaktmöglichkeiten sind Chat und Mailingliste.

Danke für Eure Mithilfe.

Martin