

# **Firmware 0.6.5 ist wieder als stabile Version im Firmware-Wizard gesetzt worden**

28.12.2018

Firmware 0.6.5 ist wieder als stabile Version im Firmware-Wizard gesetzt worden, nachdem bei Firmware 1.0.0 der Autoupdater nicht funktioniert. Allerdings unterstützt Version 0.6.5 eben nicht alle Routermodelle, die von der 1.0.0 unterstützt werden... Das Autoupdate auf Version 1.0.0 wurde vorerst abgeschaltet.